

# **GUIA DE ORIENTAÇÃO DE MONTAGEM**

	CON	COMPONENTES		FECH.	<b>FECHADOS</b>		EXECUTIVO	CRED DUPLO	CRED TRIPLO
ITEM	IMAGEM	DESCRIÇÃO	В	3	Α	7			
Þ	0	TAPA FURO	12	16	18	24	18	24	36
В	<b>SE</b>	MINIFIX CUICA	12	16	18	24	18	24	36
C	811 III	PINO MINIFIX	12	16	18	24	18	24	36
D	011)	<b>BUCHA MINIFIX</b>	12	16	18	24	18	24	36
ш	0	CAVILHA	œ	12	12	16	12	16	24
т	B	SUP. PAZINHA	4	4	12	16	12	8	12
ရ	R	NIVELADOR	4	4	4	4	4	8	12
I	Barry	PAR AUT AT 4.0X14	22	22	32	40	22	44	66
-	• •)	CHAPA BATENTE	1	1	2	2	1	2	3
_	)	PUXADOR	2	2	2	2	2	4	6
~	9	PAR PUX M4X22	4	4	4	4	4	00	12
_		DOB 35MM RETA	4	4	6	00	4	8	12
3	8	FECHADURA	1	1	1	1	1	2	3
z	E CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	PAR 4.8 x 13	4	4	4	4	4	œ	12

# RECOMENDAÇÕES

Iniciar a montagem forrando o chão com a propria embalagem do produto, para que não cause nenhum dano ao produto durante a

## Manutenção e limpeza

Não utilizar produtos abrasivos como solventes, lixas...Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.

Evite colocar o móvel em exposição ao sol, e proximo a fonte de calor.

Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.

·Espécies arbóreas utilizadas: Eucalyptus spp ou Pinus spp


Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.
A madeira utilizada é proveniente de manejo florestal certificado FSC® e uso limitado de substâncias perigosas. ·Ao descartar nosso produto recomendamos: reciclagem de material.

Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, em casos para acionar a garantia do produto ou ainda em necessidade de assintência técnica, por favor entrar em contato com o logista onde foi efetuada a

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes



# **WORK PRO ARMÁRIOS** Fechado: Baixo Médio Alto Teto Credence Duplo



# LISTA DE PEÇAS

01 - Tampo

02 - Lateral direita

03 - Lateral esquerda

04 - Base

05 - Prateleira Fixa 06 - Prateleira Móvel

07 - Fundo

08 - Rodapé

09 - Porta Esquerda 10 - Porta Direita

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.



